




| | | | |
|--|---|---|------------------------------|
|  MAIA MELO ENGENHARIA | PLANILHA DE ASPECTO E IMPACTO, RISCO E DANO | Referência: SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | Nº da folha: 1/9 |
| | | Período da inspeção: 02/12/2024 e 17/12/2024 | Código: F.SS.11.02 |
| Inspeção técnica: Obra: SEDU/ES CONT.1127 | Responsável: JESIA SOARES BARBOSA DA SILVA – TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | | |


| 1. EVIDÊNCIAS DA INSPEÇÃO TÉCNICA | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|-------|----------------------|
| Descrição | | | | | | | | |
| Cargo/Função | Aspecto/risco | Impacto/dano | PROBABILIDADE (1) Rara (2) Pouco Provável (3) Possível (4) Provável (5) Muito Provável | SEVERIDADE (1) Leve (2) Baixa (3) Moderada (4) Alta (5) Extrema | NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA/ RISCO 1-3 (Trivial) 3-8 (Tolerável) 4-12 (Moderado) 10-15 (Substancial) 15-25 (Intolerável) | Controle Operacional | Ref.: | Legislação Aplicável |
| Assistente Administrativo, Arquiteto, Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Motorista, Técnico Segurança do Trabalho. | Incêndio / princípio de incêndio. | Queimaduras, cortes, ferimentos e óbito. | 3 | 2 | 6 | Isolamento e sinalização da área de riscos. (D.SS.08) . Acionamento da Brigada de Emergência | SST | NR-23 NBR 14276 |
| Não há funcionários expostos. | Execução de serviços de limpeza (varrer, espanar, remoção do lixo, limpeza de banheiros). | Contaminação por vírus, bactérias, fungos, protozoários, parasitas e bacilos. | - | - | - | - | SST | NR-24 |

| | | | |
|--|---|---|------------------------------|
|  MAIA MELO ENGENHARIA | PLANILHA DE ASPECTO E IMPACTO, RISCO E DANO | Referência: SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | Nº da folha: 2/9 |
| | | Período da inspeção: 02/12/2024 e 17/12/2024 | Código: F.SS.11.02 |
| Inspeção técnica: Obra: SEDU/ES CONT.1127 | Responsável: JESIA SOARES BARBOSA DA SILVA – TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | | |


| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|-----|---|
| Assistente Administrativo, Arquiteto, Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Motorista, Técnico Segurança do Trabalho. | Falta de atenção, falta de organização de área, existência de obstáculo. | Queda com ou sem diferença de nível, torções, luxações, cortes, ferimentos, lesões. | 3 | 2 | 6 | Isolamento e sinalização da área de riscos; atenção durante a execução das atividades. (D.SS.08) | SST | NR -26 |
| Assistente Administrativo, Arquiteto, Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Motorista, Técnico Segurança do Trabalho. | Falta de atenção ou percepção de riscos, não atendimento a sinalização, posicionamento inadequados de pessoas, falta ou falha de isolamento físico adequado, falta de sinalização visual ou sonora, falha ou falta de treinamento adequado para acompanhamento de atividades críticas. | Queda com ou sem diferença de nível, torções, luxações, cortes, ferimentos, lesões graves. | 3 | 3 | 9 | Utilização de EPIs apropriados; isolamento e sinalização da área de riscos; atenção durante a execução das atividades. (D.SS.08) | SST | NR – 26 NR – 01 |
| Assistente Administrativo, Arquiteto, Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Motorista, Técnico Segurança do Trabalho. | Coronavírus (Covid-19): Contato com pessoas supostamente doentes ou infectadas. | Cansaço, febre, tosse, dificuldades para respirar, doenças respiratórias, morte. | 2 | 2 | 4 | Lavar as mãos diariamente, evitar passar as mãos no rosto, cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar, limpar e desinfetar superfícies e objetos tocados com frequência. | SST | P.SS.03 – ANEXO 3.6 - Plano de contingência |
| Motorista | Deslocamento dos funcionários, através de automóvel, para o local de execução da obra. | Não respeito às leis de trânsito; falta de manutenção nos veículos; acidentes com lesões físicas e morte. | 3 | 3 | 9 | Obedecer às leis de trânsito; proceder sempre as manutenções veiculares e atenção durante a execução das atividades. (P.SS.03/P.GO.02) | SST | NR – 18 |

| | | | |
|--|---|---|------------------------------|
|  MAIA MELO ENGENHARIA | PLANILHA DE ASPECTO E IMPACTO, RISCO E DANO | Referência: SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | Nº da folha: 3/9 |
| | | Período da inspeção: 02/12/2024 e 17/12/2024 | Código: F.SS.11.02 |
| Inspeção técnica: Obra: SEDU/ES CONT.1127 | Responsável: JESIA SOARES BARBOSA DA SILVA – TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | | |


| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|-----|--|
| Não há funcionários expostos. | Contato com superfícies aquecidas ou substância a temperatura muito alta, | Queimaduras, cortes, ferimentos e óbito. | - | - | - | Utilização de EPIs apropriados; isolamento e sinalização da área de riscos. (D.SS.08) | SST | NR – 23 |
| Não há funcionários expostos. | Inundação e transbordo de áreas com produtos químicos armazenados. | Contaminação do solo, água subterrânea e ar atmosférico. | - | - | - | - | SGA | Norma de execução federal do IBAMA nº01, de 18/05/16; Lei federal nº9.605, de 12/02/98; Lei federal nº13.052, de 08/12/14; Resolução federal do CONAMA nº362, de 23/06/05; Decreto federal nº6.514, de 22/07/08. |
| Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Técnico Segurança do Trabalho. | Exposição a animais peçonhentos e insetos em locais próximos a vegetação, animais de rua. | Lesões físicas, mordedura, óbito. | 3 | 3 | 9 | Utilização de EPIs apropriados; atenção durante a execução das atividades. (D.SS.08) | SST | Prevenção de acidentes com animais peçonhentos – MTE. |
| Assistente Administrativo, Arquiteto, Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Motorista, Técnico Segurança do Trabalho. | Exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, monotonia, repetitividade, outras situações causadoras de stress. | Lesões físicas, torções, ansiedade, estresse. | 3 | 3 | 9 | Manter a postura correta; evitar jornadas de trabalho prolongadas. (P.SS.03/ D.SS.06) Participar do Programa qualidade de vida (ginástica laboral) | SST | NR – 17 NR – 01 |
| Não há funcionários expostos. | Rompimento e vazamentos de produtos químicos (aditivos, tintas, solventes, impermeabilizantes). | Contaminação do solo, água subterrânea e ar atmosférico. | - | - | - | - | SGA | Norma de execução federal do IBAMA nº01 de 18/05/16; Lei federal nº 9605 de 12/02/98; Lei federal nº13.052 de 08/12/14; Resolução federal do CONAMA nº362 de 23/06/05; Decreto federal nº6.514, de 22/07/08. |

| | | | |
|--|---|---|------------------------------|
|  MAIA MELO ENGENHARIA | PLANILHA DE ASPECTO E IMPACTO, RISCO E DANO | Referência: SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | Nº da folha: 4/9 |
| | | Período da inspeção: 02/12/2024 e 17/12/2024 | Código: F.SS.11.02 |
| Inspeção técnica: Obra: SEDU/ES CONT.1127 | Responsável: JESIA SOARES BARBOSA DA SILVA – TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | | |


| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|-----|---|
| Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista. | Contato com eletricidade/exposição à energia elétrica. | Choques elétricos, queimaduras, lesões, paradas cardíacas, óbito. | 3 | 2 | 6 | Utilização de EPIs apropriados; isolamento e sinalização da área de riscos. (D.SS.08) | SST | NR – 10 |
| Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista. | Falta ou aterramento inadequado, cabos danificados, barramentos ou outra fonte de eletricidade sem proteção, identificação, e sinalização visual, realização de serviços por pessoas não habilitadas, contato direto com objetos energizados. | Choques elétricos, queimaduras e óbito. | 3 | 2 | 6 | Utilização de EPIs apropriados; isolamento e sinalização da área de riscos; atenção durante a execução das atividades. (D.SS.08) | SST | NR – 10 NR – 26 |
| Não há funcionários expostos. | Descarte incorreto dos óleos lubrificantes usados e contaminados. | Contaminação do solo e lençol freático. | - | - | - | - | SGA | Norma de execução federal do IBAMA nº01, de 18/05/16; Lei federal nº9.605 de 12/02/98; Lei federal nº13.052, de 08/12/14; Resolução federal do CONAMA nº362, de 23/06/05; Decreto federal nº6,514, de 22/07/08. |
| Não há funcionários expostos. | Exposição a emissões atmosféricas provenientes da usina de asfalto durante as operações de pré-homogeneização dos agregados no secador da usina de asfalto, combustão de óleo combustível no queimador do secador, transferência de agregados para os silos frios de alimentação da usina, estocagem de agregados e tráfego de veículos em vias de acesso. | Lesões no sistema respiratório provenientes de pó/poeiras e vapores orgânicos. | - | - | - | - | SST | Instrução normativa federal do SSST/MTE nº01, de 11/04/94. |

| | | | |
|--|---|---|------------------------------|
|  MAIA MELO ENGENHARIA | PLANILHA DE ASPECTO E IMPACTO, RISCO E DANO | Referência: SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | Nº da folha: 5/9 |
| | | Período da inspeção: 02/12/2024 e 17/12/2024 | Código: F.SS.11.02 |
| Inspeção técnica: Obra: SEDU/ES CONT.1127 | Responsável: JESIA SOARES BARBOSA DA SILVA – TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|-----|--|
| Não há funcionários expostos. | Exposição a emissões atmosféricas provenientes da usina de asfalto durante as operações de pré-homogeneização dos agregados no secador da usina de asfalto, combustão de óleo combustível no queimador do secador, transferência de agregados para os silos frios de alimentação da usina, estocagem de agregados e tráfego de veículos em vias de acesso. | Poluição do ar por particulados pó/poeiras e gases, como os óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono. | - | - | - | - | SGA | Norma de execução federal do IBAMA nº01, de 18/05/16; Lei federal nº9.605 de 12/02/98; Lei federal nº13.052, de 08/12/14; Decreto federal nº6.514, de 22/07/08 |
| Não há funcionários expostos. | Transbordo e vazamentos no Separador Água e Óleo – SAO, contendo resíduos líquidos contaminados com derivados de petróleo do material betuminoso e óleo usado, provenientes do lavador de veículos. | Contaminações do solo e da água subterrânea (Passivos ambientais). | - | - | - | - | SGA | Norma de execução federal do IBAMA nº01, de 18/05/16; Lei federal nº9.605, de 12/02/98; Lei federal nº13.052, de 08/12/14. |
| Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Técnico Segurança do Trabalho. | Exposição ao ruído sem a proteção adequada. | Irritabilidade, estresse, distúrbios no sistema nervoso e gástrico, PAIR. | 2 | 2 | 4 | Utilização de EPIs apropriado. (D.SS.08) | SST | Decreto federal nº93.413, de 15/10/86. |
| Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Técnico Segurança do Trabalho. | Exposição a intempéries sem a proteção adequada contra a radiação solar, chuva e descarga atmosférica durante trabalho a céu aberto. | Lesões pessoais, câncer de pele e danos materiais. | 3 | 2 | 6 | Utilização de EPIs apropriado. (D.SS.08) | SST | NR – 06 NR – 21 |

| | | | |
|--|---|---|------------------------------|
|  MAIA MELO ENGENHARIA | PLANILHA DE ASPECTO E IMPACTO, RISCO E DANO | Referência: SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | Nº da folha: 6/9 |
| | | Período da inspeção: 02/12/2024 e 17/12/2024 | Código: F.SS.11.02 |
| Inspeção técnica: Obra: SEDU/ES CONT.1127 | Responsável: JESIA SOARES BARBOSA DA SILVA – TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|-----|--|
| Não há funcionários expostos. | Acompanhamento de serviços de corte, esmerilhamento, escavação com ferramentas manuais, ferramentas/máquinas rotativas. | Inalação de pó/poeiras provocando lesões no sistema respiratório e acidentes por projeção de partículas. | - | - | - | - | SST | NR – 06 NR – 18 |
| Não há funcionários expostos. | Vazamento de gás GLP, de óleo diesel, produtos químicos inflamáveis e combustíveis em geral. | Explosão, incêndio, lesões pessoais e danos materiais, óbito. | - | - | - | - | SGA | Decreto federal nº2.657, de 03/06/98; Portaria federal SIT nº227 de 24/05/11; Portaria federal SIT nº253 de 04/08/11. |
| Não há funcionários expostos. | Vazamento de gás GLP, de óleo diesel, produtos químicos inflamáveis e combustíveis em geral. | Contaminação do solo, água subterrânea e ar atmosférico. | - | - | - | - | SGA | Norma de execução federal do IBAMA nº01, de 18/05/16; Lei federal nº9.605, de 12/02/98; Lei federal nº13.052, de 08/12/14; Resolução federal do CONAMA nº362, de 23/06/05; Decreto federal nº6.514, de 22/07/08. |
| Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Técnico Segurança do Trabalho. | Condições climáticas adversas, alagamento devido a fortes chuvas (Garoa, chuva torrencial, ventos fortes). | Quedas, tropeçamentos, choques elétricos, perda de documentos, móveis e eletrônicos. | 3 | 2 | 6 | Pausa das atividades durante as condições climáticas adversas. (P.SS.03) | SST | NR – 21 |


| | | | |
|--|---|---|------------------------------|
|  MAIA MELO ENGENHARIA | PLANILHA DE ASPECTO E IMPACTO, RISCO E DANO | Referência: SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | Nº da folha: 7/9 |
| | | Período da inspeção: 02/12/2024 e 17/12/2024 | Código: F.SS.11.02 |
| Inspeção técnica: Obra: SEDU/ES CONT.1127 | Responsável: JESIA SOARES BARBOSA DA SILVA – TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|-----|---|
| Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Técnico Segurança do Trabalho. | Exposição a pó/poeiras fugitivas da central de concreto. | Lesões físicas no sistema respiratório, silicose, óbito. | 2 | 2 | 4 | Utilização de EPIs apropriado. (D.SS.08) | SST | Instrução normativa federal do SSST/TEM nº01, de 11/04/94. |
| Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Técnico Segurança do Trabalho. | Exposição a pó/poeiras fugitivas da central de concreto. | Poluição do ar atmosférico | - | - | - | - | SGA | Norma de execução federal do IBAMA nº01, de 18/05/16; Lei federal nº9.605, de 12/02/98; Lei federal nº13.052, de 08/12/14; Decreto federal nº6.514, de 22/07/08 |
| Assistente Administrativo, Arquiteto, Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Motorista, Técnico Segurança do Trabalho. | Exposição a risco psicossocial | Fadiga, irritabilidade, falta de concentração, ansiedade, depressão, assédio moral e sexual, infarto, artrite reumatoide, complicações respiratórias. | 3 | 2 | 6 | Canal de integridade, pesquisa de clima organizacional, programa de qualidade de vida | SGI | NR – 01 NR - 05 |


2. LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Ana Claudia da Paz – Coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas e SIG
 Flavio Souza – Coordenador do DP
 Mirtes Maria de Macedo Roriz – Diretoria de Governança e Gestão

Legenda: **SST = Segurança e Saúde do Trabalho** **SGA = Sistema de Gestão Ambiental** **SGI = Sistema de Gestão Integrada**

| | | | |
|--|---|---|------------------------------|
|  MAIA MELO ENGENHARIA | PLANILHA DE ASPECTO E IMPACTO, RISCO E DANO | Referência: SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | Nº da folha: 8/9 |
| | | Período da inspeção: 02/12/2024 e 17/12/2024 | Código: F.SS.11.02 |
| Inspeção técnica: Obra: SEDU/ES CONT.1127 | Responsável: JESIA SOARES BARBOSA DA SILVA – TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | | |

| MATRIZ DE RISCO 5X5 Baseada na Metodologia AIHA | | SEVERIDADE | | | | | |
|---|----------------|------------|-------|----------|------|---------|----|
| | | Leve | Baixa | Moderada | Alta | Extrema | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Probabilidade | Muito Provável | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | Provável | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | Possível | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | Pouco Provável | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | Rara | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
|  MAIA MELO ENGENHARIA | PLANILHA DE ASPECTO E IMPACTO, RISCO E DANO | Referência: SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | Nº da folha: 9/9 |
| | | Período da inspeção: 02/12/2024 e 17/12/2024 | Código: F.SS.11.02 |
| Inspeção técnica: Obra: SEDU/ES CONT.1127 | Responsável: JESIA SOARES BARBOSA DA SILVA – TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | | |

| Legenda do Nível de Risco | | |
|---------------------------|--|-------------|
| 1 - 3 | | Trivial |
| 3 - 8 | | Tolerável |
| 4 - 12 | | Moderado |
| 10 - 15 | | Substancial |
| 15 - 25 | | Intolerável |

Jesia Soares Barbosa da Silva
Técnica de Segurança do Trabalho